


# Externe Ladebox



# Montageanleitung Externe Ladebox

Beschriftungstechnik  
Druckmedien  
Webdesign  
Airbrush



Stett Design

1. Ladekabel vom Helm mit Sekundenkleber benetzen.
2. Ladekabel vom Helm bis Anschlag einführen
3. Ladekabel vom Ladegerät anschliessen zur genauen Fixieren
4. Bis zur endgültigen Trocknung des Klebers Verbindung mit Ladekabel belassen.



Ladebox am Helm  
anlegen.



Mit vorhandenen Schrauben  
befestigen



Material: Eco-ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Eco-ABS ist auf Pflanzenbasis hergestellt und recycelbar

**STETT-DESIGN**

**Hubert Stett**

**Danziger Str. 11**

**88677 Markdorf**

**[design@stett.de](mailto:design@stett.de)**

**+49 (0) 1728300470**

**[www.design-stett.com](http://www.design-stett.com)**